

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:51

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Г-У2-(-1...0) кгс/см ² -ФОШ-42-RS-232-36 В-G1/2-Э	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1362 577">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями</p> <p data-bbox="671 629 995 701">Диапазон показаний -1...0 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 752 1031 824">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 875 930 947">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 999 967 1070">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1122 946 1193">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1245 1155 1317">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1368 1155 1440">Интерфейс С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p data-bbox="671 1491 794 1563">Питание 36 В</p> <p data-bbox="671 1615 963 1686">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1738 1102 1809">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1861 919 1933">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1984 983 2056">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2107 1107 2179">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2231 1203 2240">Температура окружающей среды</p>