

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:12

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-IP54-G1/2-В-Безоп.стекло100-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-Табл.-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 879 497">0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.5</p> <p data-bbox="671 674 963 703">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 714 967 743">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 826">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 837 767 866">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 949">Стекло</p> <p data-bbox="671 960 836 990">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1072">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1084 943 1113">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1007 1196">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1207 1034 1236">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1319">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1330 1198 1359">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1442">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1453 979 1482">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1565">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1576 903 1606">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 943 1688">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1700 963 1729">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1812">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1823 743 1852">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1935">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1946 847 1975">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2058">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2069 831 2098">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 919 2181">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2192 943 2222">С обезжириванием</p>