

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 21:16

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-Ац-Ф-ОШ-IP42-M20x1,5-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.-Пл.-Э	<p>Тип изделия Вакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP42</p> <p>Фланец Передний</p> <p>Расположение штуцера Осевое</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p>Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Демпфер Без демпфера</p> <p>Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p>Пломбировка С пломбировкой</p> <p>Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p>Отметка о первичной поверке на стекле С отметкой</p>