

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP42-K1/2-Черта-Э	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP42</p> <p data-bbox="671 797 794 864"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1203 1480"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 874 1727"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2096"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2219"><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b> Без отметки</p>