

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:09



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Д-IP53-М20х1,5-П.П.Пас.-Свидет. | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 987"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 946 1357"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1480"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1603"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 919 1727"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1850"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |